



Des solutions existent déjà !

Certaines seront évaluées sur les stations expérimentales de Trévarez (29) et Derval (44)



*Balance arm
 (maintien faisceau trayeur) © SAC*



*Plancher mobile de fond de fosse
 (adaptation de la DAV)
 © DeLaval (ferme expérimentale des Trinottières)*



*Barrière poussante/raclante
 (circulation VL et raclage aire d'attente) © PLM*



*Rouleur de bidon
 (traite laits à écarter) © Gilac*



*Poste de lavage
 (lavage extérieur de l'installation)
 © Klarco*



*Réhausse pour machine à laver
 (entretien lavettes)
 © Vevor*



*Poste de lavage
 (sceaux, bidons et vaisselle laitière)
 © Taillens*